

广东省潮州市潮安区
若书院山采石场
水土保持设施专项验收

广东省潮州市潮安区若书院山采石场 水土保持监测总结报告

建设单位：潮州市潮安区锦峰建筑材料有限公司

编制单位：潮州市潮安区锦峰建筑材料有限公司

2021年7月



营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码 91445103084475790C

名称 潮州市潮安区锦峰建筑材料有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 潮州市潮安区沙溪镇沙溪二村若书院山
法定代表人 陈锦丰
注册资本 人民币贰佰万元
成立日期 2013年11月28日
营业期限 长期
经营范围 露天开采:建筑用花岗岩石;销售:建筑材料;加工:洗沙;建筑工程、水利工程、市政工程的设计、施工;货物运输服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2018年11月22日

广东省潮州市潮安区若书院山采石场

水土保持监测总结报告

责任页

(潮州市潮安区锦峰建筑材料有限公司)

批	准：	陈锦丰	法人
核	定：	陈杰汉	矿长
审	查：	孙坚炜	技术负责
校	核：	林 辉	技术员
项目负责人：	孙坚烽	经理	
	刘旭东	工程师（参编第一～六章）	
编	写：	黄海晨	技术员（参编第三章）
	王桂萍	技术员（参编第一～六章）	

目 录

前言.....	5
1 建设项目及水土保持工作概况.....	9
1.1 项目概况.....	9
1.1.1 地理位置.....	9
1.1.2 主要技术指标.....	10
1.1.3 项目投资.....	11
1.1.4 项目组成与布置.....	12
1.1.5 施工组织.....	13
1.1.6 矿山用水用电.....	17
1.1.8 征占地情况.....	18
1.1.9 移民安置和专项设施改（迁）建.....	18
1.1.10 项目区概况.....	18
1.1.11 水土流失及防治情况.....	21
1.2 水土保持工作情况.....	21
1.3 水土保持监测实施情况.....	22
1.3.1 监测实施方案执行情况.....	22
1.3.2 监测点布设.....	23
1.3.4 监测设施设备.....	23
1.3.5 监测技术方法.....	24
1.3.6 监测成果提交情况.....	25

2 监测内容和方法.....	26
2.1 扰动土地情况.....	26
2.2 监测方法.....	26
2.2.1 定位观测法.....	26
2.2.2 调查监测法.....	27
2.2.3 场地巡查法.....	28
2.2 取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）.....	29
2.3 水土保持措施.....	29
2.4 水土流失情况.....	30
3 重点对象水土流失动态监测.....	31
3.1 防治责任范围监测.....	31
3.1.1 水土流失防治责任范围.....	31
3.1.2 背景值监测.....	31
3.1.3 建设期扰动土地面积.....	31
3.2 取料监测结果.....	32
3.3 弃渣监测结果.....	32
3.3.1 设计弃渣情况.....	32
3.3.2 弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果.....	32
3.3.3 弃渣对比分析.....	33
3.4 土石方流向情况监测结果.....	33
3.5 其他重点部位监测结果.....	33
4 水土流失防治措施监测结果.....	34